

EROSÃO

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA MARCOLINO ANTONIO ROSA

TRECHO 01

Início da erosão no termino da Avenida Marcolino Antonio Rosa



EROSÃO

LOCAL: AVENIDA MARCOLINO ANTONIO ROSA

TRECHO 01

Vista do processo erosivo no final do prolongamento da Avenida Marcolino Antonio Rosa



EROSÃO

LOCAL: RUA EVANGELISTA VENTURA DE LIMA – CAIXA DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL

TRECHO 01

Ilustração do local onde será executada a **CAPTAÇÃO** Caixa de Aguas Pluviais



EROSÃO

LOCAL: RUA EVANGELISTA VENTURA DE LIMA COM RUA FRANCISCO LOURENÇO – CONFLUENCIA DE AGUAS PLUVIAIS

TRECHO 02

Vista geral do inicio do trecho 02 do Sistema de Galerias Pluviais



EROSÃO

LOCAL: RUA EVANGELISTA VENTURA DE LIMA COM RUA FRANCISCO LOURENÇO – INICIO DE PROCESSO EROSIVO

TRECHO 02

Vista geral da Área de contribuição que concorre para a formação de erosão



EROSÃO

LOCAL: RUA EVANGELISTA VENTURA DE LIMA COM RUA FRANCISCO LOURENÇO – INICIO DE PROCESSO EROSIVO

TRECHO 02

Processo erosivo localizado na confluência das Água Pluviais



EROSÃO

LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO LOURENÇO

TRECHO 02

Vista Geral do local onde será implantada Rede de Drenagem Urbana / Caixa de Retardo



EROSÃO

LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO LOURENÇO

TRECHO 02

Erosão incidente próxima a APP – AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
CÓRREGO CABECEIRINHA.



EROSÃO

LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO LOURENÇO

TRECHO 02 – TRECHO 01

Vista Geral das duas erosões próximas a APP – AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CÓRREGO CABECEIRINHA



EROSÃO

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA MARCOLINO ANTONIO ROSA

TRECHO 01

Erosão evidenciada próxima a APP – AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CÓRREGO CABECEIRINHA, evoluindo no sentido da Avenida Marcolino Antonio Rosa.

